

云南驰宏锌锗股份有限公司关于 全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司发生生产 安全事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事故基本情况

2021年8月16日19时10分左右，公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔驰宏”）铅厂还原炉因出现正压造成布袋收尘区域有毒气体（初步判定为一氧化碳）瞬间外溢，导致四名员工在设备检查过程中不慎吸入有毒气体，其中三名员工工亡，一名员工正在医院接受治疗，目前留院吸氧观察，无生命危险。事故发生后，公司及呼伦贝尔驰宏立即启动应急预案，对中毒人员全力组织抢救、处理善后，并及时向当地安全生产监管部门进行了报告。事故未对呼伦贝尔驰宏其他生产区域和周边环境造成影响。

2021年8月17日，呼伦贝尔市应急管理局对呼伦贝尔驰宏下达了《现场处理措施决定书》（呼）应急现决〔2021〕002号，责令呼伦贝尔驰宏停止生产经营活动，并立即对全厂从业人员进行有毒有害气体泄露、处置、应急能力培训；落实本次事故防范措施、完成全厂从业人员专项培训后，经呼伦贝尔市应急管理局组织相关行业专家验收，方可开展经营活动。

目前，公司已按照呼伦贝尔市应急管理局的上述要求，立即组织呼伦贝尔驰宏停产并全面开展安全隐患排查、整治和安全教育培训相关工作。同时，公司正积极配合相关部门的调查工作，本次事故的具体原因、相关责任、停产时间和对公司的影响有待进一步核实。

公司对本次事故的不幸罹难者表示沉痛哀悼，并对罹难家属表示歉意，相关善后工作正在进行之中。

二、呼伦贝尔驰宏基本情况

1.公司名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

2.法定代表人：罗永光

3.成立日期：2007年6月9日

4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.注册资本：321500万

6.地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

7.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和供应，生产、供应自来水，国内外贸易（特控商品除外），对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股权结构：公司持有其100%股权。

9.经营情况：截至2020年12月31日，呼伦贝尔驰宏总资产为421,096.37万元，净资产为-95,914.46万元，2020年1-12月实现营业收入为320,255.39万元，净利润-36,587.53万元（经审计）。截至2021年6月30日，呼伦贝尔驰宏总资产为425,456.47万元，净资产为-116,339.35万元，2021年1-6月实现营业收入185,058.44万元，净利润-20,381.62万元（未经审计）。

2021年呼伦贝尔驰宏计划生产锌锭13.16万吨，截止2021年6月末，实际生产锌锭6.07万吨，完成率46.12%。

三、其他事项

公司将深刻汲取本次事故教训，举一反三，加强安全隐患排查整治和相关培训教育工作，避免此类事故的再次发生。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将根据本事故的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年8月18日